



S.I.T.G.

SINDICATO INDEPENDIENTE
DE TRABAJADORES DE GEFCO

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Tras la modificación de los captores (versión 5.0) del AR B9 se ha detectado un exceso de resistencia en el clipado, llegando incluso a desclipar el soporte embellecedor.



Esto podría llegar a provocar lesiones en los operarios, por los que se solicita a la empresa que tomen las medidas oportunas.

Recordamos que ya se ha solicitado a la empresa guantes almohadados específicos para montaje PCH.

Delegados de Prevención:

Víctor Gregorio Gómez

Roberto Otero Iglesias

Mónica López Gregorio

Vigo, 05 de octubre de 2016