

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Informamos a la Dirección de la Empresa de la pérdida de aceite de un carro de Parachoques B78 (Prestación CRM) y de la dificultad al dirigir tres carros contiguos, puesto que no van en línea.



Se informa también de los problemas que hay con los enganches de los carros de Parachoques B9 y M3/M4, llegando a soltarse, tal y como sucedió el viernes pasado en PSA.



Delegados de Prevención:

Víctor Gregorio Gómez

Roberto Utero Iglesias

Mónica López Gregorio
Vigo, 22 de Mayo de 2018