



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Sr. Director:

C.T.L.1

En algunas zonas del centro, se están detectando algunos baches, (unos de mayor gravedad que otros), que están ocasionando molestias a los conductores de las carretillas:



ESTANTERIAS
PCH AR M3-M4



ESTANTERIAS
VOLET



PASILLO CARROS
PCH AR



ESTANTERIAS VOLET



Por lo que solicitamos se tomen las medidas oportunas para solucionar dicho problema.

Delegados de Prevención:

J. Antonio Pérez Lago

Jesús García Gil

Emilio Calles Rodríguez

Vigo, 18 de noviembre de 2014

